

ケーソン製作用ドック(マリン88) 設備主要写真

2010年6月23日撮影



写真一1
船首側



写真一2
右舷正面



写真一3
右舷斜め前方より



写真一4
左舷側正面
工場設備あり後方へ下がれないため 全体撮影不可



写真一5
左舷斜め前方
2009年2月25日着岸時



写真一6
左舷側斜め後方より



写真-7
船尾側斜め後方



写真-8
船尾ほぼ正面
引抜かれ投げ捨てられていた



写真-9
船尾右舷側接近